

Nice

WA9

Istruzioni per il
montaggio di:

Confezione di 6
lampade di
segnalazione

(GB)

Instructions for
fitting aerial:

6 Indicator
lights

(F)

Instructions de
montage de:

Boîte de 6
lampes de
signalisation

(D)


Montageanleitung
der:

Packung mit
6 Signallampen

(E)

Instrucciones
de montaje:

Paquete de 6
lámparas
indicadoras



WIL 6/SIGNO 6

WIL 4/SIGNO 4

SIGNO 3


I Fissare per primo il circuito, già predisposto con il cablaggio a 500mm dalla testa della sbarra (fig.1).

GB First install the circuit, already cabled, 500mm from the head of the bar (Fig.1).

F Fixer en premier le circuit déjà précablé à 500mm de l'extrême de la lisse (fig.1).

D Als erstes den bereits vorbereiteten Kreislauf mit der Verdrahtung 500mm ab Schrankenende befestigen (Abb.1).

E Primero fije el circuito, ya listo con el cableado, a 500mm de la cabeza de la barrera (fig.1).




I Di seguito forare e fissare i circuiti a passo (700mm) (500mm) (fig.2).

GB Now drill and install the circuits at a (700mm) pitch (Fig.2).

F Percer et fixer les circuits tous les (700mm) (fig.2).

D Dann lochen und die Kreisläufe mit einer Teilung von (700mm) befestigen (Abb.2).

E Luego perfore y sujeté los circuitos cada (700mm) (fig.2).




I Richiudere inserendo il nastro rosso e i tappi (fig.3).

GB Close by fitting the red tape and caps (Fig.3).

F Refermer en appliquant le ruban rouge et les bouchons (fig.3)

D Wieder schließen und das rote Band und die Kappen einsetzen (Abb.3).

E Cierre introduciendo la cinta roja y los tapones (fig.3).



I Forare l'armadio con foro Ø8.5 come indicato nel disegno ed inserire il passacavo (per SIGNO il foro è già presente). Far passare il cavo fino alla centrale elettronica (fig.4).

GB Drill a 8.5 Ø hole in the cubicle , as shown in the drawing, and insert the grommet (the hole is already present on SIGNO). Pass the cable through to the electronic control unit (Fig.4).

F Faire un trou Ø8.5 dans l'armoire comme l'indique le dessin et introduire le passe-câble (sur SIGNO le trou est déjà présent).Faire passer le câble jusqu'à la centrale électronique (fig.4).

D Ein Loch mit Ø8.5 in den Schrank bohren, wie in der Zeichnung gezeigt, und den Kabeldurchgang einfügen (an SIGNO ist die Bohrung bereits vorhanden).Das Kabel bis zur Steuerzentrale durchführen (Abb.4).

E Realice un orificio de Ø8.5 mm en el armario, como indicado en la figura, e introduzca el aislador pasapanel (en SIGNO el orificio ya está presente). Haga pasar el cable hasta la central electrónica (fig.4).




FIG.4

I Collegare i cavi come indicato (fig.5), rispettando le polarità.

GB Connect the cables as shown (Fig.5) observing polarity.


F Connecter les câbles comme l'indique la fig.5 en respectant la polarité.

D Die Kabel wie gezeigt (Abb.5) verbinden, dabei ihre Polung beachten.




E Conecte los cables como indicado (fig.5), respetando la polaridad.

FIG.5

WIL



SIGNO



Via Pezza Alta, 13 – Z.I. di Rustignè
31046 ODERZO – TV – ITALY
Tel. 0422/853838 – Fax. 0422/853585
<http://www.niceforyou.com> – email: info@niceforyou.com

REV.4 del 30/03/09
ISTW030-4865