

Nice

TOO3000
TOO4500

TOO3024
TOO4524



EN - IMPORTANT WARNINGS for the TOO3000 - TOO3024 -
TOO4500 - TOO4524 manual

IT - AVVERTENZE IMPORTANTI per il manuale TOO3000 -
TOO3024 - TOO4500 - TOO4524

FR - RECOMMANDATIONS IMPORTANTES pour le manuel
TOO3000 - TOO3024 - TOO4500 - TOO4524

ES - ADVERTENCIAS IMPORTANTES sobre el manual TOO3000
- TOO3024 - TOO4500 - TOO4524

DE - WICHTIGE ZUSATZINFORMATIONEN zur Betriebsanleitung
TOO3000 - TOO3024 - TOO4500 - TOO4524

PL - WAŻNE OSTRZEŻENIA do instrukcji TOO3000 - TOO3024 -
TOO4500 - TOO4524

NL - BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN voor handleiding
TOO3000 - TOO3024 - TOO4500 - TOO4524

RU - ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ в дополнение к руководству
TOO3000 - TOO3024 - TOO4500 - TOO4524

IS0511A00MM_13-10-2016

Nice S.p.A.
Via Pezza Alta, 13
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com

Nice

EN - When installing the product observe the measurements **A** and **B** indicated in **fig. 1**.

IT - Nell'installazione rispettare le quote **A** e **B** indicate nella **fig. 1**.

FR - Respecter les cotes **A** et **B** indiquées dans la **fig. 1** lors de l'installation.

ES - Para la instalación, respetar las distancias **A** y **B** indicadas en la **fig. 1**.


DE - Bei der Installation unbedingt die Abstände **A** und **B** einhalten (siehe **Abb. 1**).

PL - Podczas instalacji, przestrzegać odległości **A** i **B** wskazanych na **rys. 1**.


NL - Houd u bij de installatie aan de afstanden **A** en **B** die aangegeven zijn in **afb. 1**.

RU - При монтаже соблюдайте размеры **A** и **B**, указанные на **рис. 1**.

1	TOO	A (mm)	B (mm)
TOO3000 TOO3024	90°	95	270
	90°	195	200
TOO4500 TOO4524	110°	150	150
	90°	200	250
	110°	170	170



- EN** - Close the gate and measure **length C** as indicated in **fig. 2**. **Caution:** the measurement must not exceed the maximum limit indicated.
- IT** - Chiudere il cancello e misurare la **quota C** come indicato nella **fig. 2**. **Attenzione:** il valore della quota non deve superare il limite massimo indicato.
- FR** - Fermer le portail et mesurer la **cote C** comme indiqué dans la **fig. 2**. **Attention :** la valeur de la cote ne doit pas dépasser la limite maximum indiquée.
- ES** - Cerrar la cancela y medir la **distancia C** como se indica en la **fig. 2**. **Atención:** el valor de la distancia no debe superar el límite máximo indicado.
- DE** - Das Tor schließen und **Abstand C** wie in **Abb. 2**



- EN** - On motors TOO3000 and TOO4500, unless specific requirements apply, avoid adjusting the trimmer "Force-F" to the maximum value (100% - **fig. 3**). If the setting at 75% is insufficient, contact the Nice Technical Assistance Service.
- IT** - Nei motori TOO3000 e TOO4500, salvo esigenze specifiche, evitare di regolare il trimmer "Forza-F" al valore massimo (100% - **fig. 3**). Se la regolazione al 75% non è sufficiente, contattare il Servizio Assistenza Tecnica di Nice.
- FR** - Ne pas régler le trimmer « Force-F » à la valeur maximale (100% - **fig. 3**) dans les moteurs TOO3000 et TOO4500, sauf pour des besoins spécifiques. Si le réglage à 75% ne suffit pas, contacter le service d'assistance technique de Nice.
- ES** - En los motores TOO3000 y TOO4500, salvo en caso de exigencias específicas, evitar regular el trimmer "Fuerza-F" en el valor máximo (100% - **fig. 3**). Si la regulación al 75% no es suficiente, contactar con el Servicio de Asistencia Técnica de Nice.
- DE** - Das Justierpotenziometer „Forza-F“ der Motoren TOO3000 und TOO4500 außer für spezielle An-

forderungen nicht auf den Höchstwert einstellen (100% - **Abb. 3**). Kontaktieren Sie den technischen Nice Kundendienst, falls die Einstellung auf 75% nicht ausreicht.

- PL** - W silnikach TOO3000 i TOO4500, z wyjątkiem specyficznych potrzeb, unikać regulacji regulatora „Siła-F“ na maksymalną wartość (100% - **rys. 3**). Jeśli regulacja na 75% nie jest wystarczająca, należy się skontaktować z Serwisem Technicznym Nice.
- NL** - Bij de motoren TOO3000 en TOO4500 mag u, behalve bij specifieke vereisten, de trimmer "Forza-F" niet op de maximale waarde instellen (100% - **afb. 3**). Als de instelling op 75% niet voldoende is, neem dan contact op met de Technische assistentie van Nice.

- RU** - На приводах ТОО3000 и ТОО4500, если только речь не идет о специальных требованиях, не выставляйте регулятор «Усилие-F» на максимальное значение (100% - **рис. 3**). Если регулировка, соответствующая 75%, окажется недостаточной, обратитесь в службу технической поддержки компании Nice.

